

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування організації, установи, підприємства*

КЗ «Сокальська Мала академія наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського» Сокальської міської ради Шептицького району Львівської області

2. Тип об'єкту*

Громадські будівлі

3. Адреса розташування:

область* **Львівська**

район* **Шептицький**

територіальна громада* **Сокальська**

тип населеного пункту*

місто

назва населеного пункту*

м. Сокаль

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо*

вул. Шептицького

номер будинку*

буд. 90

координати*

50.47509911, 24.27705580

4. Кількість поверхів *

два

5. Форма власності*

комунальна

6. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта

mansokal@ukr.net

<https://www.mansokal.school.social/>

(у разі наявності)

7. Посилання на фото- та відеоматеріали

8. Дата проведення оцінки*

24.07.2025 р.

9. ПІБ та посада людини, яка вносить інформацію*

Багрій Мирослава Степанівна, методист

Залиште email для важливих сповіщень по доданій вами локації

mansokal@ukr.net

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям*

Так

Коментарі



Фотоматеріали

2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям*

Ні

Коментарі

Фотоматеріали

3) поряд із входом облаштована велопарковка

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Ні**

Коментарі

Фотоматеріали

4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у проясненні

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі

Фотоматеріали



5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 метра

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі **3 м 05 см**

Фотоматеріали

6) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню осіб з інвалідністю на кріслах колісних або із милицями)

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі

Фотоматеріали

7) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо)*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям*


Коментарі **Таких нема**

Фотоматеріали

8) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**



Коментарі

Фотоматеріали

9) на прилеглий території та/або шляхах руху відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **так**

Коментарі: Фотоматеріали

10) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям*

Коментарі: **немає пандуса**

Фотоматеріали

11) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинки, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Не застосовується**

Коментарі **немає сходинки, тільки підвищення 2 см.**

Фотоматеріали

12) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Ні**

Коментарі

Фотоматеріали

13) у разі коли основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Не застосовується**

Коментарі

Фотоматеріали

2. Вхідна група будівлі або споруди:

1) наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи, розміщена праворуч від входу на висоті 1,2—1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Ні**

Коментарі

Фотоматеріали

2) на вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Ні**

Коментарі **потрібно облаштувати**

Фотоматеріали

3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у проясненні, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз)*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **не застосовується**

Коментарі: **нема пандуса**

Фотоматеріали

4) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинки, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*


Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям*

Коментарі

Фотоматеріали



5) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Ні**

Коментарі

Фотоматеріали

б) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні «відчинено»*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Ні**

Коментарі

Фотоматеріали

7) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **ні**

Коментарі

Фотоматеріали

8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі: **ширина при відкритих обох частинах – 120 см**

Фотоматеріали

9) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі: **пороги доступні для подолання**

Фотоматеріали

10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі: **колон у закладі нема, маркування жовтим кольором**

Фотоматеріали



11) глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі

Фотоматеріали

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підймальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів навісом*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі: **балкон виконує роль навісу**

(Ширина-1 м, довжина- 4м)

Фотоматеріали



13) відсутні перешкоди (решітка для витирання ніг із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить більше ніж 1,5 сантиметра, рівень верху якої не збігається із рівнем підлоги) і перепади висоти підлоги на вході*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі

Фотоматеріали

14) прохід без турнікета, а за наявності — ширина проходу у проясненні становить не менше ніж 1 метр*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі

Фотоматеріали

3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:

1) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям*

Коментарі: **на першому поверсі, де знаходяться аудиторії і приміщення для адміністрації, відсутні перешкоди для осіб з інвалідністю** Фотоматеріали



2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у провітрі, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз)*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **не застосовується**

Коментарі

Фотоматеріали

3) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинки, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі: **ширина сходинки – 32 см, висота 14 см, довжина сходинки ходової частини- 1м 08 см**

Фотоматеріали



4) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Ні**

Коментарі

Фотоматеріали

5) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям*

Коментарі: **нема таких дверей**

Фотоматеріали

б) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі:

Фотоматеріали



7) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі: **попередній фотоматеріал ілюструє**

Фотоматеріали

8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі: попередній фотоматеріал ілюструє

Фотоматеріали

9) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Ні**

Коментарі

Фотоматеріали

10) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Критичність висока
Це поле обов'язкове
Відповідність критеріям* **Так**
Коментарі
Фотоматеріали

11) у туалетах загального користування (за наявності) (окремо для чоловіків і жінок) облаштовано універсальну кабіну, де забезпечено вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки не менше ніж 1,5 метра*

Критичність висока
Це поле обов'язкове
Відповідність критеріям* **Ні**
Фотоматеріали

Коментарі

12) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (із окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією із урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху, привод якої розташовано в межах між 0,8—1,1 метра від підлоги*

Це поле обов'язкове
Відповідність критеріям* **Ні**
Коментарі
Фотоматеріали

13) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення, які є доступними для маломобільних груп населення, позначено інформаційними табличками з міжнародним символом доступності і написом, що продубльовано шрифтом Брайля*

Це поле обов'язкове
Відповідність критеріям* **Ні**
Коментарі
Фотоматеріали

14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності*

Це поле обов'язкове
Відповідність критеріям* **Ні**
Коментарі
Фотоматеріали

15) місце розташування пандуса (за наявності) позначено міжнародним символом доступності

Це поле обов'язкове
Відповідність критеріям* **Ні**
Коментарі
Фотоматеріали

16) на вході/виході встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,2—1,6 метра від підлоги*

Критичність висока
Це поле обов'язкове
Відповідність критеріям*

Коментарі: **встановлено план-схему будівлі, але не містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,2—1,6 метра від підлоги**

Фотоматеріали

17) наявна мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації шрифтом Брайля, яка розміщена під кутом 20—30 градусів від горизонтальної площини, а нижній край якої розташовано на висоті 0,9 метра від підлоги, до якої веде тактильна смуга*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Ні**

Коментарі

Фотоматеріали

18) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі

Фотоматеріали

19) в аудиторіях і кабінетах створено освітленість (рівень освітлення), що дає змогу побачити обличчя людини, що розмовляє, і прочитати по губах сказане нею та/або побачити і розрізнити рухи рук людини, яка використовує мову жестів*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Фотоматеріали

Коментарі

20) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі

Фотоматеріали

21) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,8 метра — за умови зустрічного руху*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі

Фотоматеріали

22) ширина проходу у приміщенні із обладнанням і меблями становить не менше ніж 1,2 метра*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Фотоматеріали

Коментарі

23) висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,74—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше 0,48 метра*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі

Фотоматеріали

24) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі

Фотоматеріали

25) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Ні**

Коментарі

Фотоматеріали

4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):

1) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Так**

Коментарі

Фотоматеріали

2) паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Не застосовується**

Коментарі

Фотоматеріали

3) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Не застосовується**

Коментарі

Фотоматеріали

4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Не застосовується**

Коментарі

Фотоматеріали

5) висота розташування зовнішніх і внутрішніх кнопок керування ліфтом 0,85—1,1 метра від підлоги*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Не застосовується**

Коментарі

Фотоматеріали

6) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Не застосовується**

Коментарі

Фотоматеріали

7) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається урівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше ніж на 2 сантиметри)*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Не застосовується**

Коментарі

Фотоматеріали

8) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, подані збільшеним шрифтом та в контрастному співвідношенні кольорів, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Не застосовується**

Коментарі

Фотоматеріали

9) навпроти дверей ліфта наявна інформація про номер поверху*

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Не застосовується**

Коментарі

Фотоматеріали

10) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1-му поверсі*

Критичність висока

Це поле обов'язкове

Відповідність критеріям* **Не застосовується**

Коментарі

Фотоматеріали

Висновок:

У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів: **«об'єкт є частково безбар'єрним», у закладі нема осіб з інвалідністю серед учасників освітнього процесу і нема осіб з інвалідністю серед працюючих. Також не було осіб з інвалідністю серед відвідувачів, але адміністративні приміщення знаходяться на першому поверсі. Якщо будуть такі особи серед дітей, то ці діти можуть навчатись на першому поверсі, де є безбар'єрний простір.**